По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Сургут (3462)77-98-35 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Единый адрес: omb@nt-rt.ru Веб-сайт: www.orbtm.nt-rt.ru

Источник питания для орбитальной сварки ORBIMAT C Advanced ORBITALUM. Техническое описание



ORBIMAT C Advanced (с расширенными возможностями) - компактный источник питания для орбитальной сварки!









Автоматизированное программирование, генерирующее параметры сварки на основе введенных значений диаметра трубы, толщины стенок, материала и сварочного газа.

Цветной экран на шарнирном креплении, 10,5 дюймов, много-язычная навигация меню.

Способность к сохранению более 5000 программ сварочных работ. Простота и удобство эксплуатации благодаря многофункциональному вращательному приводу.

Источники питания устройств для орбитальной сварки




Простота и удобство эксплуатации благодаря многофункциональному вращательному приводу.



Четко распланированный экран 10.5 дюймов



Встроенный рабочий принтер позволяет распечатку фактических значений.



Автоматическое программирование и многоязычная навигация меню на цветном экране



Система PSS Pro-Service: Простое функциональное испытание без необходимости открытия корпуса устройства

Источники питания устройств для орбитальной сварки ORBIMAT CA

Серия источников питания для устройств орбитальной сварки ORBIMAT C Advanced (с расширенными возможностями) характеризуются новой уникальной концепцией управления.

В дополнение к надежному автоматическому программированию, генерирующему параметры сварки на основе данных о диаметре трубы, толщине стенок, материале и сварочном газе, все модели ORBIMAT CA также оснащены эксклюзивной новой разработкой - FLOW FORCE, снижающей интервал потока газа при закрытой головке в стандартной модели и функцией управления ВUP с контролируемым управлением внутренним давлением трубы в зависимости от положения в качестве дополнительного элемента, поставляемого по запросу заказчика.

Базовая модель серии ORBIMAT CA включает следующие функции и оборудование:

Простая и удобная эксплуатация благодаря многофункциональному вращательному приводу.

- Возможность управления подачей проволоки без тока.
- Сварка на постоянном токе.
- Оптимальная видимость и условия эксплуатации благодаря ясно скомпонованному экрану 10,5 дюймов на шарнирном креплении.
- Рабочий интерфейс с поддержкой графики и многоязычной навигацией меню
- Возможность сохранения более 5000 программ сварочных работ, обеспечивающий систематизированное и понятное управление программами за счет создания структуры папок.
- Регистрация данных сварки и распечатка фактических значений
- Считывающее устройство для многофункциональных сменных плат позволяет с легкостью перенести данные на внешний ПК.
- Возможность расширения памяти и обмена данными за счет использования компактных карт памяти (CF), SD, MMC, карт памяти Sony.
- (По особому запросу) Программное обеспечение ПК, позволяющее преобразовывать протоколы данных в формат PDF
- Крайне простое техническое обслуживание, благодаря системе PSS (Pro Service System):
 - Простое функциональное испытание без необходимости открытия корпуса устройства
 - Простота обслуживания, возможность быстрой замены компонентов благодаря систематизированной структуре компонентов.
- Регулировка мощности и уклона мотора между отдельными секторами.
- Контроль охлаждающей воды и сварочного газа.
- Возможность программирования до 99 секторов.
- Возможность подсоединения монитора или принтера (посредством VGA).
- Встроенный принтер.
- Метрическая и британская системы единиц измерения.

Объем поставки источников питания для ORBIMAT CA:


- 1 источник питания для устройства орбитальной сварки модели ORBIMAT CA
- 1 комплект соединительных шлангов ORBIMAT
- 1 соединительный переходник сварочного аппарата 165А/300А
- 1 внешняя клавиатура
- 1 литр антифриза
- 2 ключа для пускового включателя
- 1 инструкция по эксплуатации



ORBIMAT 165 CA

Компактный источник питания для аппаратов орбитальной сварки на 165 А с компьютерным управлением.

- идеально подходит для мобильного использования на строительных площадках. Для информации о базовой модели см. стр. 8; дополнительные функции и оборудование:
- Встроенная система водяного охлаждения для охлаждения подсоединенных сварочных головок.
- Широкий диапазон значений входного напряжения для безопасной эксплуатации источников питания в сетях со значительными колебаниями напряжения.





ORBIMAT 165 CA

ORBIMAT 300 CA

Источник питания для аппаратов орбитальной сварки на 300 A с компьютерным управлением. Для информации о базовой модели см. стр. 8. Обратите внимание - эксплуатация прибора ORBIMAT 300 CA возможна только в сочетании с системой водяного охлаждения, которую следует заказать отдельно (см. стр. 14).

Технические данные		ORBIMAT 300	
Напряжение соединения	400 В +/- 15%, 50/60 Гц, 3-		
Диапазон управления	5 - 300 A		
Время подачи питания	40% при 300 А 60% при 260 А		
Bec		33 кг	
Габариты		530 x 400 x 400 мм	
Изделие	Код	КГ	
ORBIMAT 300 CA	872 000 001	33 000	



ORBIMAT 300 CA

Источники питания устройств для орбитальной сварки



ORBIMAT 300 CA AC/DC



ORBIMAT 300 CA AVC/OSC включает устройство дистанционного управления

ORBIMAT 300 CA AC/DC

Источник питания для аппаратов орбитальной сварки на 300 A с компьютерным управлением, также пригоден для работы с алюминиевыми материалами. Для информации о базовой модели см. стр. 8; дополнительные функции и оборудование:

- Помимо преимуществ источника питания ORBIMAT 300 CA, этот прибор также обеспечивает возможность сварки на переменном токе.
- Возможность установки позитивного или негативного полуцикла с соотношением 20 -80%.
- Настройки частоты 50 200 Гц.
- Выявление фактических значений для отчетов о сварке в режиме постоянного тока. Обратите внимание эксплуатация прибора ORBIMAT 300 CA AC/DC возможна только в сочетании с системой водяного охлаждения, которая заказывается отдельно (см. стр. 14).

Технические характеристики	ORB	IMAT 300 CA
Напряжение соединения	400 B +/- 15%,	50/60 Гц, 3-
Диапазон управления		5 - 300 A
Постоянный и переменный ток (переключение выключателем) А Время подачи питания		40% при 300 60% при 260 А
Bec		41,4 кг
Габариты 530 x 400 x 4		30 х 400 х 400 мм
	Код	КГ
ORBIMAT 300 CA AC/DC	877 000 001	41 400

ORBIMAT 300 CA AVC/OSC

Источник питания для аппаратов орбитальной сварки на $300~{\rm A}$ с компьютерным управлением и регулировкой напряжения дуги (AVC).

и осцилляции (OSC)

Для информации о базовой модели см. стр. 8; дополнительные функции и оборудование:

- Регулятор напряжения дуги автоматически рассчитывает и программирует длину дуги в "мм" на основании текущих характеристик напряжения.
 - . Это позволяет сэкономить время, которое обычно необходимо для расчета необходимого напряжения дуги каждый раз при изменении мощности сварки, для поддержания постоянной длины дуги в отдельных секторах.
- При осцилляции время выдержки кромки можно синхронизировать с настройками импульсов высокого уровня.
- Центр шва можно оценить вручную, а также определить при помощи автоматического сканера. Электрод доходит до обоих краев шва, а затем автоматически рассчитывает центр прохода. В несимметричных конфигурациях сварных швов это компенсируется функцией СМЕЩЕНИЕ (OFFSET).
- Включая устройство дистанционного управления (длина кабеля: 7,5 м) 875 050 001.
- Возможна модификация с мгновенным переключателем запуска без ВЧ. Обратите внимание эксплуатация прибора ORBIMAT 300 CA AVC/OSC возможна только в сочетании с системой водяного охлаждения, которую следует заказать отдельно (см. стр. 14).

Технические данные	ORBIMAT 300 CA	
Напряжение соединения фазное	400 В +/- 15%, 50/60 Гц, 3-	
Диапазон управления	5 - 300 A	
Время подачи питания	40% при 300 А 60% при 260 А	
Bec	37,3 кг	
Габариты	530 x 400 x 400 мм	
Изделие	Код кг	
ORBIMAT 300 CA AVC/OSC	872 000 002 37 300	

Источники питания для аппаратов орбитальной сварки

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Сургут (3462)77-98-35 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: omb@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.orbtm.nt-rt.ru